



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1 (急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

II-1368


箇所名

塩貝1号

所在地

秋田県横手市山内南郷字塩貝及び茗荷坂


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-1368
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	 		告示番号	第113号	箇所名	塩貝1号
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域			告示年月日	平成28年2月19日	所在地	秋田県横手市山内南郷字 塩貝及び茗荷坂

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域



土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、
土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

第113号

告示年月日

平成28年2月19日

箇所番号

II-1368


箇所名

塩貝1号

所在地

秋田県横手市山内南郷字
塩貝及び若荷坂


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-1368
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第113号	箇所名	塩貝1号
	それ以外の区域			告示年月日	平成28年2月19日	所在地	秋田県横手市山内南郷字塩貝及び茗荷坂

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

区域図(その2)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

II-1368

土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域



縮尺

告示番号

第113号

箇所名

塩貝1号

土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域



1:1,500

告示年月日

平成28年2月19日

所在地

秋田県横手市山内南郷字塩貝及び茗荷坂



土砂等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

縮尺	1:1,500
----	---------

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-1368
告示番号	第113号	箇所名	塩貝1号
告示年月日	平成28年2月19日	所在地	秋田県横手市山内南郷字 塩貝及び茗荷坂

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N
縮尺
1:1,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	第113号
告示年月日	平成28年2月19日

箇所番号	II-1368
箇所名	塩貝1号
所在地	秋田県横手市山内南郷字 塩貝及び茗荷坂

